

Wickelbrücken.txt

W1 1-2 Betrieb mit Wait (K2521)
W1 2-3 Betrieb mit DMA (K2526)

"Folgende Lötunkte sind durch Brücken zu verbinden:

W1 2-3
W2 4-5
W3 A-I
W4 17-19
W5 20-22
W6 25-28
W7 24-27
W8 7-8
W9 9-10
W10 29-30
W11 31-32

W2, W10 und W11 werden erst nach der Logikprüfung gewickelt.

In die Lötunkte 4,5,29,30 und 32 sind Wickelstifte einzusetzen."